



# INTYGG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Rödbetan 10		<b>Adress</b> Kvarnbergsgatan 72			
<b>Byggnadsnamn</b> BRF Rödbetan10		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2022-BRF-Rödbetan10		
<b>Funktionskontrollant</b> Kristoffer Eriksson (5642)		<b>Företag</b> David Qviberg Ventilation AB			
<b>Behörighet</b> K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2022-12-14	2028-12-14	Flerbostadshus	SBN 80

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Huddinge kommun**  
14185, HUDDINGE

Signatur



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Rödbetan 10		<b>Adress</b> Kvarnbergsgatan 74			
<b>Byggnadsnamn</b> BRF Rödbetan10		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2022-BRF-Rödbetan10		
<b>Funktionskontrollant</b> Kristoffer Eriksson (5642)		<b>Företag</b> David Qviberg Ventilation AB			
<b>Behörighet</b> K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
02	Godkänd	2022-12-14	2028-12-14	Flerbostadshus	SBN 80

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Huddinge kommun**  
14185, HUDDINGE

Signatur



# INTYGG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Rödbetan 10		<b>Adress</b> Sturevägen 29			
<b>Byggnadsnamn</b> BRF Rödbetan10		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2022-BRF-Rödbetan10		
<b>Funktionskontrollant</b> Kristoffer Eriksson (5642)		<b>Företag</b> David Qviberg Ventilation AB			
<b>Behörighet</b> K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
03	Godkänd	2022-12-14	2028-12-14	Flerbostadshus	SBN 80

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Huddinge kommun**  
14185, HUDDINGE

Signatur



# INTYGG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Rödbetan 10		<b>Adress</b> Sturevägen 31			
<b>Byggnadsnamn</b> BRF Rödbetan10		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2022-BRF-Rödbetan10		
<b>Funktionskontrollant</b> Kristoffer Eriksson (5642)		<b>Företag</b> David Qviberg Ventilation AB			
<b>Behörighet</b> K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
04	Godkänd	2022-12-14	2028-12-14	Flerbostadshus	SBN 80

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Huddinge kommun**  
14185, HUDDINGE

Signatur



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Rödbetan 10		<b>Adress</b> Sturevägen 33			
<b>Byggnadsnamn</b> BRF Rödbetan10		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2022-BRF-Rödbetan10		
<b>Funktionskontrollant</b> Kristoffer Eriksson (5642)		<b>Företag</b> David Qviberg Ventilation AB			
<b>Behörighet</b> K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
05	Godkänd	2022-12-14	2028-12-14	Flerbostadshus	SBN 80

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Huddinge kommun**  
14185, HUDDINGE

Signatur



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Rödbetan 10		<b>Adress</b> Ekedalsvägen 18			
<b>Byggnadsnamn</b> BRF Rödbetan10		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2022-BRF-Rödbetan10		
<b>Funktionskontrollant</b> Kristoffer Eriksson (5642)		<b>Företag</b> David Qviberg Ventilation AB			
<b>Behörighet</b> K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
06	Godkänd	2022-12-14	2028-12-14	Festlokal, tvättstuga	SBN 80

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Huddinge kommun**  
14185, HUDDINGE

Signatur