

Besiktningssprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	B1
	1	

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Skorpionen 11		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläktyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självdrag	F	1945				Lägenheter
2	FF INNERTAK Carina	F					Lägenhet 1
3	FF TAK	F					Lägenhet 10-12
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar		Se separat anmärkningsbilaga samt flödeprotokoll	2	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner				
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll				
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	2	Föroreningar		Allmänt smutsiga kanaler och don	1	
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal				
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel				
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier				
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX				
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel				
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	2.7	<input type="checkbox"/> Don				
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter				
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum				
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel				
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier				
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX				
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll				
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar				
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden				
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	3.9	<input type="checkbox"/> Don				
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur				
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör				
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag				
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud				
	4.5	<input type="checkbox"/> Bruksynpunkter				
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt				
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn	2004-07-07
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn	2020-07-24
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input checked="" type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2026-07-24
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktning	
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Intyg		Underskrift	



Anmärkning

Referensnummer	Systemnummer	C1
	1	

C1	Fastighetsbeteckning Skorpionen 11	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX) S	Bes kat 2
-----------	---------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------

C2	Pos	Anmärkingar	Utfall
1		Lägenhet Carina - Ojäma luftflöden, smuts i kanaler. Timer för ventilation	2
2		Lägenhet Edward - Felaktig ventil WC. Inget flöde i sovrums	2
3		Lägenhet Andreas - Under ombyggnation. Självdragskanal ej åtkomlig badrum	2
4		Lägenhet Anders - Uteluftskanal i kök permanent stängd. Smuts i vissa kanaler	1
5		Lägenhet Jonny - Uteluftskanal i kök stängd. Smutsiga kanaler	1
6		Lägenhet Said - För liten area på don i kök.	2
7		Lägenhet Said - Lite smutsiga kanaler	1
8		Lägenhet Ashur - För liten area på don i kök. Tak sänkt, Ventil ej åtkomlig i sovrums	2
9		Lägenhet Frank - Mycket smutsiga don och kanaler	2
10		Lägenhet Sigge - Ventilation bristfällig	2
11		Lägenhet Shamona - Ventilation Bristfällig	2
12		Lägenhet Tony - Missljud från ventilation. Kanaler smutsiga	1
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

L1

Referensnummer		Systemnummer		L1	
Fastighetsbeteckning Skorpionen 11		Byggnadsnamn Skorpionen		Byggnadsnr Sidnr.	
Aggregatbenämning		Ritning		Flödesenhet <input type="checkbox"/> m ³ /h <input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/> Datum 2020-07-24	

Driftstider	Märkeffekter
-------------	--------------

L2

Lgh nr	Benämning	Kök	WC	Hall	Sov	Sov			Anm.
1	Carina								FF INNERTAK
2									
3	Edward	OK	OK	OK		EJ OK			
4	Andreas	se anm	se anm			OK			Under ombyggn.
5	Anders	OK	OK	OK		OK	OK		
6	Jonny	OK	OK	OK		OK	OK		
7	Said	EJ OK	OK	OK		OK	OK		
8	Ashur	EJ OK	OK	OK		OK			
9	Frank	EJ OK	EJ OK			EJ OK	EJ OK		EJ GODKÄND
10	Sigge								EJ GODKÄND
11	Shamona								EJ GODKÄND
12	Tony								FF TAK
13									
14	Tvättstuga								GODKÄND
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Anm.


Mättekniker

Simon Alm

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

Namnteckning



INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt SFS 2011:338, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Skorpionen 11		Sankta Ragnhildsgatan 22	
Internt byggnadsnamn			
Skorpionen			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Simon Alm	2020-07-24	Eskilstuna 2020-07-24	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2026-07-24		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Luftkvalitet i Eskilstuna AB	K	Kiwa Swedcert	6408

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden